

Informazioni per gli acquirenti dei lettori
DVD portatili modello SD-P2800 e SD-P30DT

Postato: 24 luglio 2007

Per garantire la soddisfazione dei nostri clienti e per mantenere l'integrità e la qualità dei nostri prodotti, **Toshiba Europe (Schweiz)** comunica un importante aggiornamento.

Abbiamo constatato un problema relativo all'adattatore per vetture incluso con i lettori DVD portatili modello SD-P2800 e SD-P30DT. Esiste la possibilità teorica che l'adattatore per vetture, quando lo si utilizza per alimentare il lettore per la riproduzione, possa surriscaldarsi e il suo involucro in plastica possa deformarsi, causando il guasti dell'adattatore.

Se possedete un lettore DVD portatile modello SD-P2800 e/o SD-P30DT, vi preghiamo di contattare Toshiba Customer Service *tel. 044 908 56 40* a partire dalla fine di luglio del 2007 per ottenere gratis un adattatore nuovo e più perfezionato .

ATTENZIONE: mai utilizzare l'adattatore per vetture per caricare le batterie. Rimuovere sempre le batterie dal lettore prima di utilizzare l'adattatore come fonte di alimentazione. Vi preghiamo di consultare il manuale utente di questo prodotto per ulteriori norme di sicurezza e di utilizzo.

Volketswil 24 luglio 2007